



SPRITZGUSS

Maschinenabschaltung

Diese Anwendung wurde zur Reduzierung des Reinigungsaufwandes beim Anfahren der Maschine nach Fertigungsunterbrechung entwickelt.

Hilfreiche Hinweise:

- Tragen Sie immer angemessene und sichere Schutzkleidung, wie Handschuhe und Gesichtsmaske und folgen Sie den Anweisungen des Maschinenhandbuches.
- Verwenden Sie eine ausreichende Menge an Purgex.
- Verarbeiten Sie Purgex mit der Verarbeitungstemperatur des bisher verarbeiteten Polymers.

Vorbereitung:

1. Schließen Sie die Materialzuführung.
2. Leeren Sie den Trichter.
3. Entleeren Sie den Zylinder durch Abspritzen des Restmaterials.

Reinigungsprozedur:

1. Befüllen des Trichters mit Purgex, ungefähr 1,5-mal die Zylinderfüllung.
2. Maschine 2-mal abspritzen.
3. Lassen Sie die Maschine 5 min stehen, stellen Sie sicher dass:
 - die Düse verschlossen (Anlegen an Angussbuchse, Verschlussdüse)
 - Schnecke 1/3 aufgezogen wird.

Das Treibmittel muss in den Schneckengängen expandieren können!!!!

4. Maschine so weit wie möglich leerfahren.
5. Ausschalten der Zylinderheizung.

Warum sollten Sie Purgex benutzen, bevor Sie die Maschine abschalten?

- Purgex enthält hochwirksame Wirkstoffe und Gleitmittel.
- Verunreinigungen werden gelöst.
- Das Anfahren wird deutlich erleichtert.